


clouLi得力

使用说明书

财务装订机

No.3881/No.T503



敬爱的客户：

产品简介

本产品是日本进口的一款适用于办公室的装订机。

特点：

本产品是日本进口的一款适用于办公室的装订机，适合对档案、资料、文件、账页、票据进行装订。

目 录

1 性能特点	1
2 机器设计概念	1
3 机器拆封	1
4 部件介绍	2
· 2	2
· 3	3
· 4	4
· 5	5
· 7	7
5 技术参数	2
6 操作指南	2
7 配件更换说明（请勿带电操作）	3
8 钉刀及装订铆钉	4
9 注意事项	5
10 故障检查与排除	6


1 性能特点

1. 装订效果美观


2. 拆封



2 机器拆封



4 部件介绍



5 技术参数

电 流:	0.3A
电 压:	220V/50Hz
净 重:	3.9kg
额定功率:	66W
打孔直径:	Φ 5~15mm
装订材料:	纸张制品
装订耗材:	3847装订铆管和3849空心钻刀
外形尺寸:	326mm × 186mm × 420mm
打孔厚度:	30mm以下任意厚度

6 操作指南

1. 插上电源，按下电源开关，指示灯亮（ ），机器开始启动。约3分钟后，红灯灭了，绿灯亮，表示可以开始装订。（图6-1）

2. 4. 将螺丝插入机身后侧的小孔内，将螺丝插入机身后侧的接线盒。（图6-2）

3. 将螺丝钉旋紧，盖下。（图6-3）


4. 取出螺丝



7. 配件更换说明(请勿在操作架上)

1. 更换刀垫

- (1) 用尖头硬物从开槽处取出旧刀垫；
- (2) 带上新刀垫，放回原位，按下固定键，完成。



2. 更换钻刀

- 罩；
- (1) 用手在透明罩底部用力抬起，取下透明
 - (2) 压下手柄，按下换刀零件弹片；
 - (3) 从装刀处取出换刀零件（包含钻刀），



8. 钻刀及装订机的存放

1. 钻刀存放

- (1) 钻刀必须存放在通风干燥的地方。
(2) 使用前不得随意打开包装或用手触摸钻刀，以防钻刃生锈。
(3) 已经使用过的钻刀若长时间闲置，请用35#机油将其外壁浸润后放在包装箱内存放。

① 钻管要成把扎牢，平放在包装箱内。

- (2) 包装箱及装订机

- (4) 已拆开包装的钻刀若长时间不使用，请

9. 注意事项

1. 使用前认真检查

(1) 打孔前先检查装订的材料中有没有订书钉等金属件。

(2) 检查装订材料背面成芯处是否有没涂胶水的部位，会影响刀的寿命。因为涂过胶水的部位，胶水硬化后，打孔后胶水会粘在钻刀上，钻刀打孔不顺畅，极易造成断刀。

(3) 检查资料

钻刀受力不均匀，容易折断。

(4) 检查资料中有无其他非纸张材料，如：塑料片、纸板等，这些材料会影响钻刀的使用寿命。


(5) 检查钻刀，用一张纸测试以判断钻刀是否为适合（机器出厂时已经调到正常状态）。

2. 检查废纸堆是否有半月形的小纸片，应避免任何


圆的形状。如果有非圆形纸片产生（图9-1），原因可能是：

- (1) 装订时，文件没有放齐，出现漏订的情况；
- (2) 装订工作在纸张段线的中间；
- (3) 装订在已装订或完成了一半工作的表面上；
- (4) 装订在太靠近折叠的纸缝合线。

9 注意事项、实训




(9-1 打孔纸屑)



(9-3-1 放入通针)



(9-2 打孔时周围余量)



(9-3-2 钉子)

10 故障检查与排除

故 障		原 因	排 故 障 方 法
机器不进电	电源插头未插好 电源开关未打开 柳管未插入导管底部 柳管过于弯曲	电源插头未插好 电源开关未打开 柳管未插入导管底部 柳管过于弯曲	插好电源插头 打开电源开关 将柳管插入导管底 更换直的柳管
打孔后，在取管口无法取下的装订柳管	更换新的切管刀片	打孔后，被取的装订管与被装订物厚度不匹配（或长或短）	更换新的切管刀片 将柳管取出的长度调至与被装订物厚度一致 由专业维修人员进行调整
将用完，从取管口取剩余料头	更换新柳管	重新打穿密装订的资料	更换新柳管
装置需要重新调整	重新打穿密装订的资料	检查并更换装订物	重新打穿密装订的资料
的资料没有打穿	清除钻刀纸屑	检查并更换装订物	清除钻刀纸屑
肩是否有堵刀情况	清除堵刀	检查并更换装订物	清除堵刀
热塑型是否损坏	更换热塑型	打孔不透 柳管不断	更换热塑型
孔钻刀是否已钝或损坏	更换孔钻刀	建议使用得力3849钻刀	由专业维修人员进行调整温度
刀垫位置偏低	按测试钻刀的方式进行	建议使用得力3849钻刀	由专业维修人员进行调整温度
	使用了与机器打孔厚度不匹配的钻刀	建议使用得力3849钻刀	由专业维修人员进行调整温度
压柳费力	使用了与机器打孔厚度不匹配的装订管	建议使用得力3849钻刀	由专业维修人员进行调整温度
装订柳管	热柳温度过高	建议使用得力3849钻刀	由专业维修人员进行调整温度
进行调整温度	装订柳管翻幅表面不光滑	建议使用得力3849钻刀	由专业维修人员进行调整温度
	使用了与机器打孔厚度不匹配的装订管	建议使用得力3849钻刀	由专业维修人员进行调整温度

特别申明：

此说明书在编写过程中已严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书归得力集团有限公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

执行标准：Q/NDL 78

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

1500万件/年
得力集团有限公司
0555



中国·宁波

地址：浙江省宁波市

全国服务热线：400-185

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA

版本：2.0

日期：2017年7月