

deli得力

人民币鉴别仪(点验钞机)

佳田正品

USER'S MANUAL



- 全面兼容
- 多重鉴别
- 数字化处理
- 智能化系统



此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。

在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

# 目 录

安全注意事项与保养 - - - - -	1
仪器拆封 - - - - -	1
技术指标 - - - - -	2
后部结构介绍 - - - - -	2
操作指南 - - - - -	3
└ 正确的点钞操作方法 - - - - -	3
机器外部构造 - - - - -	4
功能使用说明 - - - - -	4
常见故障分析及排除 - - - - -	6
└ 进钞台调整方法 - - - - -	6
└ 故障自诊断 - - - - -	7
└ 简单的故障检查与排除 - - - - -	8
└ 易损件更换方法 - - - - -	9
产品保修卡 - - - - -	10

## 安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用的电压值应为

## 技术指标

- 整机重量: 7.16kg
- 点钞速度:  $\geq 900$ 张/分
- 电源: AC220V $\pm 10\%$  50Hz
- 点钞尺寸: 长度110~165mm, 宽度50~110mm
- 额定电流: 0.35A
- 票额厚度: 0.075~0.15mm
- 额定功率: 80W
- 进钞容量: 15mm
- 接钞容量: 25mm
- 保险管电流: 2A
- 环境温度: 0~40°C
- 尺寸: 328×260×233mm
- 预置数显示屏范围: 1~9999张

## 结构介绍

- 1 滑钞板
- 2 调节螺杆
- 3 电源开关



点钞机后盖电源插座中，另一头插到市电（交流220V）电源座上。如选购了外接显示器，将外显示的外显插座上。打开电源开关，计数窗显示为“0”，显示窗无显示，或有其它符号显示，见故障自除方法。

和撕钞，点钞机应将下列纸币剔除：

- A、纸币有污渍的纸币
- B、经过洗涤的纸币
- C、渍严重的纸币
- D、破损，裂口的纸币

点钞

清点张数而不需鉴伪时，开启电源开关，按“计数”键调至“计数”档，将同面额的一叠纸币捻成一定斜度，放在滑钞板上，机器即自动完成点钞工作，待滑钞板上在钞票全部输送完毕，机器停止计数，此时计数器显示的就是该叠钞票的数量。取出接钞架钞票。每次清点钞票时显示器上显示的数值自动控制将清零后重新计数。

### 正确的点钞操作方法

点钞时先将钞票进行整理，按不同的面值分类。

将钞票上的纸贴纸及污染物，再将钞票擦匀，

并成斜坡状，或将钞票应先拍松，再展开，放入滑

钞板。



方向错误，图三中操作者未把纸币捻成一定斜度。


- 1. 将电源线插入器插到点钞机后
- 2. 避免操作
- A、
- C、
- 3. 快当只

## 机器外部构造

- 1 主控制窗
- 2 挡钞板
- 3 接钞轮
- 4 旋转显示窗
- 5 喂钞台

6 “功能”键

7 “模式”键



## 使用说明

**分版：**能清分出第五套人民币不同面值的夹张币，同时具有极强的鉴伪能力。

**计数：**可混合清点不同版本和不同面值的纸币人民币，特别适用于清点低面值纸币人民币和票据。

### 式

按下“模式”键切换“预置状态”、“累加状态”。显示屏上相应指示灯亮，说明已处于相应的功能状态。

**预置方式：**点按1次“模式”键，显示屏上显示“预置”，显示屏下方显示100。在收钞口无纸币情况下用“清零/+10”和“复位/+1”键可重新设定预置张数。在点钞计数到预置数值时，机器自动停止，从收钞口取走纸币或按“复位”键可直接进行下次进钞点数。取消预置方式：点按1次“模式”键即可退出。

**累加方式：**点按2次“模式”键，显示屏上相应的“累加”灯亮，即已打开累加方式。每次清点完待清点的钞票后，其清点数与上次的累加数值在显示屏计数窗口显示。取消累加方式，再按“模式”键，“累加”字样消失。

### ■ 清 零

在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，报警状态下点按“清零”键可退出报警状态。

### ■ 复 位

在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，且启动电机。报警状态下点按“复位”键退出报警状态。

### ■ 语音报警

开机出现欢迎语，点钞报警时，语音提示伪钞结果；按住“复位”键开机，开启或关闭语音功能。

### ■ USB在线升级功能

请登录得力官网[www.nhdelik.com](http://www.nhdelik.com)点击右侧上方“客户服务”选择“售后服务”，点击“技术信息”输入ID: delikh  
密码: 000000 下载“点钞机在线升级平台”，按说明既需要操作升级。




## 常见故障分析及排除

### ■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或点数不准时，可通过调节喂钞台调节螺丝，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力片之间，感到有拉力（约0.5KG拉力）即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。

喂钞台调节螺丝 ▶



## 常见故障分析及排除

### ■ 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断。如有异常，在显示窗显示故障代码，具体如下：

显示窗显示	故障原因	排除方法	显示窗显示	故障原因	排除方法
CE1	左计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEA	紫光电路故障	检查线路或更换传感器
CE2	右计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEF	长磁头电路故障	检查线路或更换长磁头
CE3	宽度检测槽型光耦电路故障	检查线路或更换传感器			
CE4	喂钞台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器			
CE5	收钞光电对管电路故障				

# 常见故障分析及排除

## ■ 简单的故障检查与排除

在要求维修之前,请先自行检查下列各点:

压 力 机 器 停 止 工 作	1.电源线插头是否插入插座? (插好电源插头)	2.是否停电或没开开关? (开启电源)	3.保险丝是否已被烧断? (请维修人员更换保险管座内的保险丝)	4.使用电源电压是否过低? (调整电压)
	1.进钞传感器是否积尘? (清扫进钞传感器)	2.接钞传感器与主电路板连线是否中断? (接好连线)	3.主传送带是否断裂? (更换传送带)	4.机器是否卡钞?(清除卡钞并调节)
启 停 方 式 失 灵	1.进钞台位置是否已调试好? (调整进钞台位置)	2.计数传感器是否积尘? (清扫左、右计数管)	3.压力皮、捻钞轮是否严重磨损? (更换橡胶配件)	4.放钞是否正确? (按正确的放钞方法操作)
	1.计数不够准确? (重新校准)	2.识别率低? (重新校准)	3.识别率低? (重新校准)	4.识别率低? (重新校准)

## 常见故障分析及排除

### ■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。
2. 当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺畅、计数不准，需更换捻钞轮。抽出托钞板，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的齿轮胶圈，换上新的后再按原样复原即可。
3. 更换紫外灯管。首先打开机顶盖，卸下荧光盒，换上新的紫外灯管。



执行标准：GB 16999-2010

